

BETRIEBS- & WARTUNGSVORSCHRIFTEN

Hub - Schritt - Getriebe HHG



- Getriebetyp:
- Fabrikations-Nummer:

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inha	altsverzeichnis	2
2	Allg	emeines	- 3
	2.1	Geltungsbereich	- 3
	2.2	Sicherheitshinweise	4
	2.3	Versand	- 6
	2.4	Transportvorschriften	- 6
	2.5	Gewichte der Getriebe	- 6
3	Hinv	veise zum Einsatz der Getriebe	7
	3.1	Einbaulage	7
	3.2	Getriebemontage	7
	3.3	Getriebebetrieb	7
4	Inbe	etriebnahme	- 8
	4.1	Getriebefunktionen	- 8
	4.2	Ölstand	- 9
	4.3	Ölmengen der Getriebe	- 9
	4.4	Aussetzbetrieb	- 10
	4.5	Wichtige Hinweise	- 10
5	War	tungsvorschriften	- 11
	5.1	Allgemeiner Hinweis	- 11
	5.2	Antrieb	- 11
	5.3	Motorbremse	- 11
	5.4	Getriebeschmierung	
	5.4. ² 5.4. ²	5	
6		pektionshinweise	
U	6.1	Inspektionszyklus	
7		atzteile und Montage	
1	7.1	Allgemeiner Hinweis	
	7.2	Montagehinweise	
	7.3	Ersatz- und Verschleißteile	
Q		takt	

2 Allgemeines

2.1 Geltungsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt für > Hub-Schritt-Getriebe – Bauform HHG



Diese Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die im Betrieb des Anwenders mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung oder Reparatur dieser Getriebe beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf. Machen Sie sich insbesondere als erstes mit den Sicherheitsvorschriften vertraut.

Im weiteren Text werden diese "Hub-Schritt-Getriebe - Bauform HHG" vereinfacht "Getriebe" genannt.

Jedes Getriebe ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Die Getriebe sind ausschließlich für getaktete Bewegungen einer Nutzlast bestimmt, die in der Bewegung keine Personen, Sachwerte oder die Umwelt gefährden kann.



Diese Getriebe dürfen ausschließlich im Rahmen der in der Betriebsanleitung bzw. in den Verkaufsunterlagen vereinbarten Spezifikationen eingesetzt werden. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung, wie z.B. höhere Drehzahlen und / oder größere Lasten oder andere Einbaulagen gilt als nicht bestimmungsgemäß.

FÜR HIERAUS RESULTIERENDE SCHÄDEN HAFTET DER HERSTELLER NICHT.

DAS RISIKO TRÄGT ALLEIN DER BETREIBER.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Lesen der Betriebs- und Wartungsvorschriften und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.



Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden, das das Funktionsprinzip der Getriebe kennt.

2.2 Sicherheitshinweise



Vor der Inbetriebnahme der Getriebe ist die Betriebs- und Wartungsvorschrift aufmerksam zu lesen.

Das Getriebe entspricht den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln.
Bei Verwendung als Teil einer Maschine oder Anlage können z.B. durch angeschraubte Hebel,
Zahnrad mit Kette und dgl. mehr, Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter entstehen.
Die Getriebe dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die Gesamtmaschine der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.



Abtriebswelle oder -flansch mit hohem Drehmoment! Niemals in den Arbeitsbereich des Abtriebselementes und seiner Auf- und Anbauten greifen!



Quetschgefahr durch am Abtrieb angebaute Teile! Niemals in den Arbeitsbereich des Abtriebselementes und seiner Auf- und Anbauten greifen! In einem solchen Fall sind geeignete Schutzmaßnahmen durch den Anwender vor Ort zu treffen.



Z.B. Schutzgitter, Abdeckungen oder Lichtgitter sind so zu installieren, dass das Bedienpersonal vor Verletzungen durch diese Getriebe geschützt ist.



Einschlägige Unfallverhütungsvorschriften sowie alle allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Vorschriften sind einzuhalten. Unzulässige Veränderungen und die Verwendung von Ersatzteilen und Zusatzeinrichtungen, die nicht durch den Hersteller empfohlen werden, können zu Personen- und Sachschäden führen.



Vor Beginn aller Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten ist zu sichern, dass der Anlauf der Getriebe verhindert wird. Alle Arbeiten an den Getrieben erfordern eine gewisse Erfahrung und sollten deshalb von HEINZ-Monteuren oder geschulten Fachpersonal durchgeführt werden.



Es ist nicht möglich derartige Getriebe an der Abtriebsseite von Hand in eine der Endpositionen zu drehen. Die Taktung der Positionen darf ausschließlich über die Bewegung der Antriebswelle erfolgen.

Die Getriebe sind ausschließlich für die Erzeugung intermittierender Bewegungen einer Nutzlast bestimmt, die bei dieser Bewegung keine Personen, Sachgegenstände oder die Umwelt gefährden. Diese Getriebe dürfen ausschließlich im Rahmen der in der vorliegenden Betriebsanleitung und in den speziellen Verkaufsunterlagen festgelegten Spezifikationen verwendet werden. Eine andere oder darüberhinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und schließt jegliche Gewährleistung durch den Hersteller aus.



Wird das Getriebe mit einem Elektromotor komplettiert ist dieser grundsätzlich vor Überlast zu schützen.



Vor Inbetriebnahme der Getriebe ist der Verschlussstopfen des Öleinlasses durch die Entlüftungsschraube zu ersetzen.

2.3 Versand

Jedes Getriebe wurde vor dem Versand einer Kontrolle unterzogen und ordnungsgemäß verpackt. Dennoch bitten wir Sie, nach Eintreffen am Aufstellungsort das Getriebe umgehend auszupacken und auf Transportschäden zu untersuchen. Eventuelle Beanstandungen sind umgehend dem Transportunternehmen zu melden.


2.4 Transportvorschriften



Transportieren Sie die Getriebe nur mit Transportmitteln, die für das entsprechende Gewicht zugelassen sind.

In die vorhandenen Befestigungsbohrungen können Ringschrauben eingedreht werden. Nur an diesen Ringschrauben dürfen Tragseile oder Ketten eingehängt werden.

Das jeweilige Gewicht der einzelnen Getriebetypen ist der Gewichtstabelle zu entnehmen [siehe Punkt 2.5].



2.5 Gewichte der Getriebe

Hub-Schritt-Getriebe				
Getriebetyp Gehäuse Gewich				
HHG 62	GG	30		
HHG 75	GG	53		
HHG 80	GG	98		
HHG 100	GG	86		
HHG 108	GG	93		
HHG 110	GG	113		
HHG 152	GG	340		

3 Hinweise zum Einsatz der Getriebe

3.1 Einbaulage


Aufgrund der universellen Konstruktion können die Getriebe in fast jeder beliebigen Lage in eine Maschine oder Anlage integriert werden.



Bei Bestellung ist vom Kunden die Einbaulage, die Lage der Befestigungsbohrungen und ggf. die Lage der Ölbohrungen vorzugeben.



Die vorgegebene Einbaulage ist entscheidend für die Schmierung der Getriebekomponenten und darf deshalb in der Anlage nicht geändert werden.



3.2 Getriebemontage

Durch das Funktionsprinzip der Getriebe treten sowohl am Abtriebsflansch oder -welle als auch an der Antriebswelle variable Drehmomente auf. Deshalb sind:

- die Getriebe auf einer stabilen bearbeiteten Unterlage zu montieren.
- die Befestigungsschrauben zu sichern und falls möglich eine zusätzliche Fixierung durch Passstifte vorzunehmen.
- die Verbindung zwischen Getriebe und angetriebener Nutzlast direkt, spielfrei und torsionssteif zu gestalten. Dies gilt auch für den Antrieb der Getriebe.

3.3 Getriebebetrieb

Für den Betrieb der Getriebe sind folgende Punkte zu beachten:



Elastizität und Spiel in den angetriebenen Massen können zur Schwingungserregung führen und müssen vermieden, bzw. minimiert werden.




Eine eventuell angebaute Überlastsicherung sollte auf dem Abtriebsflansch montiert werden.

4 Inbetriebnahme


4.1 Getriebefunktionen

Die Getriebe bilden eine kompakte, robuste Einheit und ermöglichen durch den Einsatz von exakt berechneten Kurven die Umsetzung einer konstanten Eingangsdrehzahl in eine optimale, genau vorbestimmte, ruck- und stoßfreie, intermittierende Abtriebsbewegung (Hub und Schritt). Die in der Abtriebswelle gelagerten Kurvenrollen werden exakt von der gehärteten und geschliffenen Kurvenbahn der Globoidkurve, die auf der Antriebswelle sitzt, geführt. Diese Kurvenbahn ist mit unterschiedlicher Steigung ausgebildet und in einen Rastwinkel- und Schaltwinkelbereich gegliedert. Bei Drehung der Antriebswelle wird über die Kurvenbahn und die Kurvenrolle die vorbestimmte ruck- und stoßfreie Bewegung des Abtriebs erzeugt. Das gleiche gilt auch für die Hubkurve, die auch auf der Antriebswelle sitzt und eine Nutkurvenscheibe ist. Bei Drehung der Antriebswelle wird über die Kurvenbahn der Hubkurve und der Kurvenrolle der Hubhebel um einen bestimmten Winkel gedreht. Diese Drehung ergibt am Abtrieb den entsprechenden Hub.



Die Abhängigkeit von Hub und Schritt am Abtrieb müssen in einem Bewegungsdiagramm festgelegt werden.





Der Rastwinkelbereich beider Kurven hat die Steigung Null. Dadurch wird über die Kurvenrollen eine exakte selbsthemmende Positionierung des Abtriebs ohne zusätzliche Arretierung erreicht. Bei der Verwendung eines Bremsmotors ist die Positionierung des Abtriebs unabhängig von der Bremsgenauigkeit des Motors, da die genaue Position durch die Stellung der Kurvenrollen im Rastwinkelbereich gegeben ist. Der gesamte Rastwinkelbereich steht für das Bremsen zur Verfügung [siehe Punkt 4.4].

4.2 Ölstand



Vor Inbetriebnahme ist der Ölstand zu kontrollieren. Er ist ausreichend, wenn das Öl im Schauglas sichtbar ist. Die durchschnittliche Füllmenge ist aus der Tabelle der Ölmengen zu entnehmen [siehe Punkt 4.3].



Bei nicht ausreichendem Ölstand sind die Funktion und die Lebensdauer der Getriebe nicht in ausreichendem Maß gesichert.

4.3 Ölmengen der Getriebe

Hub-Schritt-Getriebe				
Getriebetyp	p Ölmenge [l]			
HHG 62	1,10			
HHG 75	75 3,30			
HHG 80	4,60			
HHG 100	3,50			
HHG 108	10,00			
HHG 110	6,60			
HHG 152 32,00				

4.4 Aussetzbetrieb



Reicht der Rastwinkelbereich der Kurve für den produktionsbedingten Stillstand nicht aus, kann mit Hilfe eines Bremsmotors die Haltezeit verlängert werden.

Der Bremsvorgang wird durch einen Endschalter ausgelöst, der von einem mit der Antriebswelle verbundenen Nocken betätigt wird. Bei der Inbetriebnahme und während des Betriebes ist darauf zu achten, dass nach erfolgter Bremsung immer die Paßfedernut der Antriebswelle parallel zur Gehäuseseite 6 steht und zur Drehachse des Abtriebsflansches zeigt.

Bei Doppelschaltung der Kurve kann diese Position auch 180° verdreht sein. Die Kurvenrollen sollen in der Mitte der Rast der entsprechenden Kurve stehen.

Bei Getrieben mit einem zusätzlichen Zeiger ist darauf zu achten, dass nach jeder erfolgten Bremsung der Zeiger im Bereich der Mitte des Markierungsschildes steht.

4.5 Wichtige Hinweise



Bei Antrieben mit zwei Drehzahlen erfolgt der Normalbetrieb grundsätzlich durch die höhere Drehzahl [SCHNELLGANG].

Die kleinere Drehzahl [SCHLEICHGANG] darf nur zum Einrichten der Anlage oder nach einer "Not-Abschaltung" zum Fahren in den Rastwinkel benutzt werden.



Bei automatischem Betrieb darf während der Bewegungsphase nicht in den Schleichgang geschaltet werden. Bei Steuerungen, die ein Beschalten des Schnellgangs nur über den Schleichgang ermöglichen, darf dieses nur innerhalb des Rastwinkels erfolgen, d.h. nur innerhalb des Markierungsschildes bzw. während des Stillstandes der Abtriebswelle bzw. des Abtriebsflansches.



Wird dieser Hinweise nicht beachtet schließt dies im Schadensfall jegliche Gewährleistung durch den Hersteller aus.

5 Wartungsvorschriften

5.1 Allgemeiner Hinweis

Bei Rückfragen bzw. Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt den Getriebetyp und die Fabrikationsnummer des betreffenden Getriebes angeben.

5.2 Antrieb

Die Wartungsvorschriften für den Getriebe-Bremsmotor oder andere Antriebe sind den mitgelieferten Vorschriften des Herstellers zu entnehmen.

5.3 Motorbremse



Wegen Verschleiß der Motorbremse sollte von Zeit zu Zeit eine Überprüfung der Stillsetzung im Rastwinkelbereich, vorgenommen werden. Gegebenenfalls ist die Bremse nachzustellen bzw. zu erneuern [siehe Punkt 4.4].

5.4 Getriebeschmierung

5.4.1 Ölschmierung

Im Standard wird das Getriebe mit dem synthetischen Schmieröl Klübersynth GHE 6 - 460 ausgeliefert.

Es ist lebensdauergeschmiert, d.h. ein Ölwechsel muss nicht durchgeführt werden. Der Ölstand sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Es ist ausreichend, wenn im Stillstand des Getriebes Öl im Schauglas sichtbar ist. Die Schmierung von Kurvenrollen und Kurve ist damit gewährleistet.

bei Drehzahlen < 150 1/min
Klübersynth GHE 6 – 460
Mobile Glygoyle HE 460 [ISO V6 460]
Shell Omala S4 WE 460

bei Drehzahlen > 150 1/min
Klübersynth GHE 6 – 100
Mobile Glygoyle 22 [ISO V6 150]
Shell Omala S4 WE 150



Niemals verschiedene Ölsorten mischen!



Nur den oben genannten Schmierstoff nachfüllen!

Bei Ölfüllungen mit Lebensmittelöl NSF H1 registriert - konform mit FDA 21 CFR § 178.3570, wird das Getriebe mit Klübersynth UH1 6 - 460 ausgeliefert.

Es ist lebensdauergeschmiert, d.h. ein Ölwechsel muss nicht durchgeführt werden. Der Ölstand sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Es ist ausreichend, wenn im Stillstand des Getriebes Öl im Schauglas sichtbar ist. Die Schmierung von Kurvenrollen und Kurve ist damit gewährleistet.

bei Drehzahlen < 150 1/min	
Klübersynth UH1 6 – 460	

bei Drehzahlen > 150 1/min Klübersynth UH1 6 – 150



Niemals verschiedene Ölsorten mischen!



Nur den oben genannten Schmierstoff nachfüllen!

5.4.2 Fettschmierung

Es ist lebensdauergeschmiert, d.h. ein Wechsel des Schmiermittels muss nicht durchgeführt werden. Der Schmiermittelstand sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

normale Fettschmierung	
TRIBOL GROO	
Microlube GB 00	

NSF H1 registriert, konform mit FDA 21 CFR § 178.3570
Klüberfood NH1 94-6000
Klübersynth UH1 14-1600



Niemals verschiedene Schmierstoffe mischen!



Nur den oben genannten Schmierstoff nachfüllen!

6 Inspektionshinweise

6.1 Inspektionszyklus



Zur Sicherstellung der mechanischen Funktionssicherheit werden folgende Kontrollen in regelmäßigen Zeitabständen, jedoch mindestens nach 8.000 Betriebsstunden empfohlen:

- Kontrolle des Ölzustandes und gegebenenfalls Wechsel bei starker Veränderung im Vergleich zum Originalzustand des Öls (z.B. Verfärbung).
- Kontrolle des Ölstandes und gegebenenfalls Nachfüllen von Schmieröl.
- Kontrolle des Gehäuses und der Lagerdeckel auf Überhitzung und Verfärbung.
- Kontrolle des Getriebes auf ungewöhnliche Geräusche, Funktionssicherheit und Spielfreiheit.
- Kontrolle auf Funktionssicherheit aller Dichtungselemente.



Folgende Maßnahmen sind bei den entsprechenden Punkten einzuleiten, wenn der aktuelle Zustand nicht mehr dem Ausgangszustand entspricht:

Auffüllen des Schmierstoffes.

• Wechsel der Wälzlager an An- und Abtrieb.

• Wechsel der Kurvenrollen.

• Wechsel der Dichtungselemente.

[siehe Punkt 4.2 und 5.4]

[siehe Punkt 7.2]

[siehe Punkt 7.2]

[siehe Punkt 7.2]

Nach einer geschätzten Lebensdauer von ca. 30.000 Betriebsstunden wird empfohlen, alle Wälzlager und die Kurvenrollen zu erneuern.

Im selben Zyklus sind die Dichtungselemente zu erneuern, um einer Getriebebeschädigung durch evtl. Schmiermittelverlust zu vermeiden.

7 Ersatzteile und Montage

7.1 Allgemeiner Hinweis



Vor Beginn der nachfolgenden Demontagearbeiten erst den gesamten Text aufmerksam durchlesen.

Hinweis

Alle Bauteile müssen vor dem Einbau gereinigt und auf einwandfreien Zustand überprüft werden. Für Demontage und Montage der Einzelteile ist die Ersatzteilliste hilfreich.

Beim Einsatz von Lösungsmitteln ist darauf zu achten, dass diese nicht mit den O-Ringen oder den Wellendichtringen in Berührung kommen.

Bitte halten Sie für eventuelle Rückfragen und Ersatzteilbestellungen, zur schnelleren Bearbeitung, die Typen- und Fabrikationsnummer bereit.



Alle Reparaturarbeiten erfordern eine gewisse Erfahrung und sollten deshalb unbedingt von Monteuren der Firma HEINZ AUTOMATIONS-SYSTEME GmbH durchgeführt werden.

7.2 Montagehinweise

Wie aus den Schnittzeichnungen ersichtlich wird, handelt es sich um Getriebe mit einem sehr komplexen Aufbau [siehe Punkt 4.1 und 7.3].



Aufgrund dessen und alle Reparaturarbeiten eine gewisse Erfahrung erfordern, sollten diese deshalb unbedingt von Monteuren der Firma HEINZ AUTOMATIONS-SYSTEME GmbH durchgeführt werden.

7.3 Ersatz- und Verschleißteile

7.3.1 HHG62

1 Buchse 2 Stütze 3 Öldichtung 4 Stift 5 Gehäuse 6 Lagergehäuse 7 Keilbahn 8 Ölschrauben 9 Splint 10 U-Scheibe 11 U-Scheibe 12 Mutter 13 Schraube 14 Hubarm 15 Kegelstift 16 Schraube 17 U-Scheibe 18 Antriebswelle 19 Stopfen 20 Hubarm - Welle 21 Distanzring 22 Schwenkkurve 23 Keilbahn 24 Mutter 25 Kurvenrolle 26 Schraube 27 Schraube 28 Rollensternwelle, innen 29 Öldichtung 30 Verbindungsblock 31 Druckschraube	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Kurvenrolle Stiftschraube Nilos-Ring Lager Federscheibe U-Scheibe Mutter Wellendeckel Abtriebsring Seitendeckel Hubkurve Distanzring U-Scheibe Schraube Schraube Rollenarm Stift Distanzscheibe Klemmring Schraube U-Scheibe O-Ring Exzenter, offen Öldichtung Distanzring Lager Stiftschraube Obere Spule Spezialschraube Abdeckplatte Buchse
29 Öldichtung 30 Verbindungsblock	66 67	Spezialschraube Abdeckplatte

7.3.2 HHG75

EINBAUSATZ:

- Hubkurve
- Globoidkurve
- Rollenstern
- KurvenrollenKurvenrollenHorizontale-BewegungVertikale-Bewegung

Antrieb

LAGER: • Kegelrollenlager

- KegelrollenlagerKegelrollenlagerAbtrieb 1Abtrieb 2
 - Kegelrollenlager Antrieb

DICHTUNGEN:

- Abstreifer Abtrieb
 Radial-Wellendichtring Abtrieb 1
 Radial-Wellendichtring Abtrieb 2
 Nutrina Abtrieb
- Nutring Abtrieb
 O-Ring Abtrieb 1
 O-Ring Abtrieb 2
 Radial-Wellendichtring Antrieb

ANTRIEBSWELLE

O-Ring

ABTRIEBSWELLE

7.3.3 HHG80

EINBAUSATZ:

- Hubkurve
- Globoidkurve
- Rollenstern
- Kurvenrollen
 Kurvenrollen
 Horizontale-Bewegung
 Vertikale-Bewegung

LAGER:

Kegelrollenlager
 Kegelrollenlager
 Kegelrollenlager
 Abtrieb 2
 Antrieb

DICHTUNGEN:

Abstreifer
 Lineardichtung
 Radial-Wellendichtring
 Radial-Wellendichtring
 Antrieb

ANTRIEBSWELLE

ABTRIEBSWELLE

7.3.4 HHG100

1	Gehäuse	22	Sinterbronze-Buchse
2	Schwenkwelle	23	Sicherungsblech
3	Lagerdeckel	24	Nutmutter
4	Exzenterdeckel geschlossen	25	Hubwelle
5	Kegelrollenlager	26	Hubplatte
6	Exzenterdeckel offen	27	Distanzhülse
7	Verschlusskappe	28	Sicherungsblech
8	Eingangswelle	29	Nutmutter
9	Distanzhülse	30	Radialwellendichtring
10	Sicherungsblech	31	Scheibe
11	Nutmutter	32	Abtriebsflansch
12	Wellendichtring	33	Sinterbronze-Buchse
13	Passfeder	34	Sicherungsring
14	Hubhebel	35	Führungsstange
15	Sinterbronze Bundbuchse	36	Verbindungsrohr
16	Kurvenrolle	37	Scheibe
17	Kurvenrolle	38	Gehäuseplatte
18	Lagerflansch	39	Rollensternwelle
19	Kegelrollenlager	40	Passfeder
20	Kurvenrolle	41	Hubkurve
21	Radialwellendichtring	42	Globoidkurve

7.3.5 HHG108

1.5.5	ппотоб		
1	Endabdeckung	34	Distanzscheibe
2	Schraube	35	Dichtungsplatte
3	U-Scheibe	36	Exzenter - Kurvenrolle
4	Schraube	37	Stiftschraube
5	Schraube	38	Rollenstern - Welle
6	U-Scheibe	39	Stiftschraube
7	Federscheibe	40	U-Scheibe
8	Schwenkkurve	41	Mutter
9	Ölschraube	42	Lager - Trägerplatte
10	Rolle	43	Schraube
11	Keilbahn	44	U-Scheibe
12	Keilbahn	45	Lager
13	Stiftschraube	46	Zylinderrollenlager
14	Druckschraube	47	Gehäuse
15	Hubarm	48	Obere Spule
16	Hubkurve	49	Gleitstück
17	Distanzscheibe	50	Untere Spule
18	Schraube	51	Schraube
19	U-Scheibe	52	Distanzring
20	Endabdeckung	53	Antriebswelle
21	Endabdeckungsdichtung	54	Antriebswelle zwei Enden
22	Antriebswelle	55	Hubarm - Schulter
23	Öldichtung	56	Wellendichtung
24	Lager	57	Stiftschraube
25	Wellendichtring	58	Hubarm - Welle
26	Abdeckplatte	59	Stiftschraube
27	Schraube	60	Schraube
28	Schraube	61	Stiftschraube
29	Öldichtung	62	Passstift
30	Sprengring	63	Hubarm - Kurvenrolle
31	Stiftschraube	64	Stiftschraube
32	Lager	65	Hubarm - Kurvenrolle
33	Passstift	66	Stiftschraube


7.3.6 HHG110


1	Gehäuse	20	Hubscheibe
2	Exzenterdeckel offen	21	Hülse
3	Radialwellendichtring	22	Hubkurve
4	Kegelrollenlager	23	Distanzhülse
5	Eingangswelle	24	Kurvenrolle
6	Lagerdeckel geschlossen	25	Sinterbronze
7	Kegelrollenlager	26	Sicherungsblech
8	Distanzhülse	27	Nutmutter
9	Hubwelle	28	Nutmutter
10	Rollenstern	29	Kurvenrolle
11	Hubstange	30	Scheibe
12	Gehäusedeckel	31	Hubtisch
13	Passfeder	32	Nutring
14	Kreuzrollenlager	33	Scheibe
15	Globoidkurve	34	Linearkugellager
16	Passfeder	35	Passscheibe
17	Passfeder	36	Ring
18	Passfeder	37	Führungsstange
19	Hubhebel	38	Scheibe

7.3.7 HHG152


7.3.7	HHG152		
1	Schraube	54	U-Scheibe
2	Öldichtung	55	O-Ring
3	Rollensternwelle, innen	56	Lagergehäuse
4	Oberer Scherenarm	57	Rollenstern-Schulter / -Buchse
5	Schmiernippel	58	Öldichtung
6	Obere Balgplatte	59	Lager
7	Schraube	60	Nilos-Ring
8	Unterer Scherenarm	61	Passstift
9	Schmiernippel	62	Obere Spule
10	Nadellager	63	Kurvenrolle
11	Drehschraube	64	Stiftschraube
12	Klemmring	65	Distanzring
13	Nilos-Ring	66	Klemmring
14	V-Ring	67	Exzenter, geschlossen
15	Distanzscheibe	68	Hubarm - Welle
16	Hubkurve	69	Lager
17	Seitendeckel	70	O-Ring
18	Schwenkrollenstern / Buchse	71	Nilos-Ring
19	Kurvenrolle	72	Passstift
20	Stiftschraube	73	Öldichtung
21	Schraube	74	Stehlager
22	Mutter	74 75	Bolzen
23	Federscheibe	75 76	Mutter
24	U-Scheibe	77	Federscheibe
25	Hubarm - Klemmblock	78	U-Scheibe
25 26	Keilbahn	70 79	
27	Ölschrauben	80	Sicherungsmutter
28	Schraube	81	Sicherungsring Schraube
28 29	U-Scheibe	82	U-Scheibe
30	Stiftschraube	83	Schraube
31	O-Ring	84	Sicherungsmutter
32	_	85	U-Scheibe
33	Exzenter, gschlossen	86	Hubarm
34	Sicherungsmutter Distanzring, Kurve	87	Untere Spule
35		88	Schraube
36	Distanzring Schraube	89	Gelitstück
37	U-Scheibe	90	Sicherungsring
38	Exzenter, geschlossen	90	Hubarm - Rollenstern
39		92	U-Scheibe
40	Lager O-Ring	93	Sicherungsmutter
40	Klemmring	94	Federscheibe
42	Keilbahn	95	Abdeckplatte
42	Distanzscheibe	96	Verstiftung
43	Spezialschraube	97	Klemmring
44 45	U-Scheibe	98	Antriebswelle
46			Schwenkkurve
	Schraube	99	
47	Balg Stiftschraube	100	Exzenter, offen
48		101	Sicherungsmutter
49	Schraube	102	Sicherungsring
50 51	Untere Balgplatte	103	Kurven - Einstellring
51	Schraube	104	Gehäuse Saliat
52	Bolzen	105	Splint
53	Mutter	106	Schraube

7.3.8 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG62







7.3.9 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG75




7.3.10 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG80




7.3.11 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG100




7.3.12 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG108






7.3.13 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG110



7.3.14 Ersatzteilzeichnung • Hub-Schritt-Getriebe HHG152






HEINZ AUTOMATIONS-SYSTEME GmbH Lilienthalstraße 21 DE – 64625 Bensheim

HEINZ GmbH [Reparatur-Anschrift] Kochhorstweg 33 DE – 04910 Elsterwerda

www.heinz.gmbh • mail@heinz.gmbh • +49 (0) 6251 - 1069 - 0





LILIENTHALSTRASSE 21 – 64625 BENSHEIM

TELEFON: +49 (0) 6251 / 1069 -0

MAIL: mail@heinz.gmbh